



## Sesam - Übung

# Klein-06.evt - Trainer

(Update: 05.10.05)

## Streckenblock Störungen

## Ablauf:

08:05:00 – 08:14:00

Gleisfreimeldeanlage Sbk-Abschnitt 21 – Rotausleuchtung nach Zugfahrt,  
betrifft Zug 52108 – keine Fahrtstellung Sbk21,  
Rotausleuchtung Gleisfreimeldeanlage 21.

08:14:30 – 08:25:00

Gleisfreimeldeanlage Zbk-Abschnitt14 – Rotausleuchtung nach Zugfahrt.

08:25:30 – 08:40:00

Streckenblock Erle – Zbk-Fahrstraßenanstoß unwirksam,  
betrifft Zug 585 – keine Fahrtstellung  
Zbk14, 12, 10, Rotausleuchtung  
Gleisfreimeldeanlage 14,  
Zbk Fahrtstellung kann nur mit der SGT+dem ersten  
Zbk hergestellt werden.

08:42:10 – 08:48:00

Streckenblock Dortheim – Ausfahrsperr gestört,  
betrifft Zug 4024 – AspM leuchtet nach verlassen des  
Ausfahrblockabschnitts vom Zug 582 blau.

08:54:30 – 09:10:30

Streckenblock Erle – Zbk Fahrstraßen- und Einzelanstoß unwirksam,  
betrifft Zug 5631 – keine Fahrtstellung  
Zbk16, 14, 12, 10, keine FFM,  
Fahrtstellung durch Besetzungsanstoß möglich.

08:55:10 – 09:45:00

Gleisfreimeldeanlage 23 – Rotausleuchtung nach  
Zugfahrt, keine Grundstellung möglich,  
betrifft Züge 604, 4026, 88124 – keine Grundstellung des  
Sbk 23,  
Rotausleuchtung Gleisfreimeldeanlage 23 nach Zugfahrt  
57466, 604 und 4026.

09:50:00

Signaltechniker (LST) trägt die Störung für den  
Sbk-Abschnitt 23 aus.



1	2		3		4		5		6		7		8		9	10	
Tag XX.XX	Regelgleis von → Gegengleis nach ← <b>Erle</b>						Regelgleis nach → Gegengleis von ← <b>Dortheim</b>										
Zugnummer →	Annahme		Abfahrt		Rück- meldung		Ankunft		Annahme		Abfahrt		Rück- meldung		Zugnummer ←	Meldungen und Vermerke	
	U	M	U	M	U	M	U	M	U	M	U	M	U	M			
																Überg. 8.00 übern.	
																Schmitz	
2648			7	58			8	04			8	05					
52108			8	05													
2648													8	10		Rotausleuchtung Blockabschn. 21	
52108							8	11			8	11					
4022			8	12			8	19			8	21					
4024			8	31													
582			8	38													
4024							8	39									
582							8	43			8	43					
4024											8	45					
57466			8	52			8	58			8	58	9	06		BIGr erfolglos 9.07 an DH: Rpz für Blockabschn. 23 eingeführt	
4026			9	31													
604			9	38													
4026							9	39									
604							9	43			9	43	9	48			
4026											9	45					
88124			9	50													
4026													9	52		9.52 an DH: Rpz aufgeh.	
88124							9	56			9	56					

